21.08.2012 14:20 – специалисты **МТС** сообщили, что:
"в связи с ремонтными работами временно ограничена работа GPRS-каналов и отправка MMS".

21.08.2012 15:30 - проблемы устранены. GPRS-каналы функционируют в штатном режиме.

27.07.2012 18:10 – специалисты **МТС** сообщили, что:
"временно ограничена работа GPRS-каналов".

27.07.2012 20:00 - проблемы устранены. GPRS-каналы функционируют в штатном режиме.

23.07.2012 15:00 – специалисты **МТС** сообщили, что:

"В связи с непредвиденной ситуацией в МТС, ограничен доступ к службе GPRS на территории Чувашской республики".

Соответственно, с 14:57 данные с трекеров не поступают на сервер и временно нет возможности вывода в реальном времени: координат, скоростных режимов и других параметров, получаемых с приборов спутниковой навигации.

Как только проблема будет решена специалистами Нижегородского филиала МТС, нормальная работа GPRS-каналов будет восстановлена.

Все данные (за период вынужденной остановки GPRS-каналов) будут переданы трекерами на сервер, когда восстановится нормальная работа GPRS-каналов МТС.

23.07.2012 16:45 - специалисты МТС завершили аварийные работы. GPRS-каналы функционируют в штатном режиме.

Администрация